

Ponte Nova - MG, 18 de abril de 2023.

#### Oficio nº 0231/2023/SAPL/DG

Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.

Assunto: Comunica indicações dos vereadores

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. as indicações apresentadas na reunião plenária do dia 17/04/2023, solicitando providências e sugerindo medidas de interesse público:

#### 1) ANA MARIA FERREIRA PROENÇA

**Ind. 0224/2023 -** Solicita vistoria da SEDRU na comunidade Mafra, visando a construção de um viradouro (retorno) para que o caminhão de lixo possa ir à comunidade e retornar sem a necessidade de efetuar manobras perigosas.

A comunidade está sem coleta de lixo devido a esse problema e às más condições de conservação da estrada, além disso o local está com muito mato, dificultando a visibilidade e causando riscos de acidentes.

Assim faz-se necessário limpeza e reparação da via e a construção do viradouro para evitar maiores transtornos à comunidade, tendo em vista que, segundo relatos de moradores, a comunidade não conta, atualmente, com a coleta de lixo.

# 2) ANDRÉ PESSATA NASCIMENTO

**Ind. 0211/2023 -** Solicita a instalação de 3 (três) redutores de velocidade na parte baixa do trecho recém-asfaltado da rua Joaquim Machado Guimarães, no bairro Rasa.



Os veículos estão trefegando pela via em alta velocidade, colocando em risco a segurança das pessoas que transitam pelo local.

**Ind. 0220/2023 -** Solicita serviço de limpeza e capina na área esportiva do bairro Rasa. (Fotos em anexo).

### 3) ANTONIO CARLOS PRACATÁ DE SOUSA

**Ind. 0215/2023 -** Providenciar, por meio da SEMOB, serviços de tapa-buracos na rua Marechal Deodoro, próximo ao nº 270, bairro Palmeiras. (Fotos em anexo)

**Ind. 0216/2023 -** Providenciar, por meio da SEMAM, limpeza e capina das ruas do bairro Vale do Sereno, que estão com muito mato, o que causa diversos transtornos e favorece o surgimento de animais peçonhentos.

O vereador solicita, ainda, que, por meio do Setor de Fiscalização e Posturas, os proprietários de lotes, nesse bairro, sejam notificados a fazer limpeza desses locais.

**Ind. 0218/2023** - Providenciar, por meio da secretaria competente, reparos no calçamento da rua José Galdino Vieira, próximo ao nº 717, no bairro Pacheco.

O trecho está em péssimo estado, com inúmeros buracos que prejudicam o trânsito de veículos e impedem que moradores acessem suas garagens. (Fotos em anexo)

#### 4) PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA

Ind. 0209/2023 - Realizar avaliação para corte e poda de árvores na rua Santo Antônio, em frente ao número 289 e à caixa do DMAES, bairro Santo Antônio II.

Os moradores das proximidades têm receio da queda das árvores, pois ao que parece, estão muito grandes e com estruturas comprometidas. Desta forma, os cidadãos solicitam avaliação técnica para identificar os riscos e determinar se há a necessidade de corte e/ou poda das espécies.

Seguem fotos em anexo.

**Ind. 0222/2023 -** Solicita, por meio da SEMOB, solucionar problema com entupimento de bueiro na rua Sebastião Francisco de Oliveira, em frente ao condomínio Ed. Mont Serrat, bairro Guarapiranga.



Os moradores relatam que o DMAES já esteve no local e aplicou uma medida paliativa, no entanto, a situação de muita água no bueiro persiste e vem provocando mau cheiro, proliferação de mosquitos nos arredores, além de ocasionar infiltração em garagem nas proximidades.

Segundo populares, existe um pedido de mudança da rede pluvial nesse pequeno trecho. Solicita-se informar se há protocolo do pedido junto à Prefeitura e se há previsão de realizar a mudança da rede para melhorias no local. (Seguem fotos anexas)

**Ind. 0223/2023 –** Solicita mudança de local de colocação de lixo para coleta na avenida Dr. Otávio Soares, que atualmente é feita em frente à portaria nº 41.

A equipe de limpeza urbana responsável pela limpeza da Av. Dr. Otavio Soares atualmente junta o lixo em frente à portaria no número informado acima para coleta (fotos). Trata-se da portaria de um prédio comercial com grande número de consultórios médicos, e com muitos frequentadores, diariamente, inclusive pessoas com mobilidade reduzida.

Assim, faz-se necessário que o lixo seja juntado para coleta em outro local, para evitar os atuais transtornos que são causados a essas pessoas.

Faz-se necessário, também, a aplicação de tachão refletivo, em frente à garagem do prédio, para evitar estacionamento indevido no local, que é muito utilizado para embarque e desembarque de passageiros. (Fotos anexas).

# 5) RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO GOMES

**Ind. 0210/2023 –** Solicita a realização de reparo na rua José Mariano, em frente ao número 182, Palmeiras.

A via se encontra com um buraco que tem comprometido o trânsito seguro no local, por isso solicita-se serviço de tapa buraco.

**Ind. 0221/2023 -** solicitando a instalação de placa indicativa, com a referida denominação, na Avenida Luiz Pereira Alvarenga, no Distrito do Pontal.

A avenida recebeu essa denominação através da Lei Municipal nº 3.926/2014, de 05/11/2014, conforme anexo, mas até hoje não foi colocada a placa indicativa.

#### 6) SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO



**Ind. 0206/2023 -** Reiterando pedido de instalação de redutor de velocidade na avenida João Evangelista de Almeida, em frente aos prédios da G3, bairro Sagrado Coração de Jesus - Pacheco.

A avenida é via de trânsito intenso e a instalação pode contribuir com mais segurança durante tráfego no local. Moradores relatam que já houve acidente subnotificado na pista e temem pela segurança dos pedestres, sobretudo de crianças e idosos.

**Ind. 0207/2023 -** Realizar reparo na avenida Mário Martins de Freitas, próximo à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A pista tem um buraco já há alguns meses, atualmente se percebe uma bananeira plantada no local, o que continua colocando em risco os motoristas e pedestres que usam a via, por isso solicita-se solução para o problema. (Segue foto em anexo).

### 7) WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES

**Ind. 0213/2023 -** Solicita a colocação de um contêiner de lixo na Av. Abdalla Felício, próximo ao número 42, no bairro Centro.

As pessoas colocam lixo no local fora do horário da coleta, além disso, muitas vezes o lixo é jogado do alto do prédio, deixando o local muito sujo e propício à proliferação de animais como ratos e baratas.

Faz-se necessário ainda campanha de conscientização para evitar que o lixo continue sendo jogado no local, de forma inadequada. (Fotos anexas).

Ind. 0214/2023 - Solicita reparo na rua Manoel Alves da Silva, em frente ao número 368, no bairro Triângulo.

Há muitas pedras soltas na rua, além disso o enorme buraco que se formou em frente ao número acima citado prejudica a utilização da garagem da residência.

É preciso solução urgente para o problema, pois são muitos os transtornos gerados aos moradores da rua, além disso, o risco de acidentes é constante. (Fotos anexas)

**Ind. 0219/2023 –** Solicita reparo e instalação de corrimão na escadaria da rua Humberto Bartolomeu, que dá acesso ao início da rua Padre João do Monte Medeiros, no bairro São Geraldo.



A falta de corrimão torna a escada perigosa para idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e crianças pequenas, que podem ter dificuldades em subir ou descer a escada sem apoio.

É preciso ainda reparo urgente, pois a escada está pendurada, sem terra para dar sustentação à sua base. Fotos anexas.

Atenciosamente,

Wellerson Mayrink de Paula Presidente