

Ponte Nova - MG, 8 de maio de 2023.

Oficio nº 0289/2023/SAPL/DG

Ilmo. Sr.

Anderson Roberto Nacif Sodré

Diretor do DMAES – Departamento M. de Água, Esgoto e Saneamento

Ponte Nova – MG

Assunto: comunica indicações.

Prezado Senhor,

Comunico a V. Sa. as indicações apresentadas na reunião plenária do dia 08/05/2023, solicitando providências e sugerindo medidas de interesse público:

1) SUELLEN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO

Ind. 0273/2023 - Estabelecer melhorias na rua Marechal Deodoro, próximo ao número 370, Palmeiras, quais sejam:

1. Solucionar problemas com falta de calçada. Há pessoas com deficiência e pessoas idosas que precisam utilizar a vi, mas não conseguem se locomover com segurança porque não há calçada em um grande trecho da rua. Desta forma, solicita-se notificação do proprietário de lote para realizar a construção de calçada ou a realização da melhoria pela própria prefeitura, caso seja possível;
2. Instalar ponto de ônibus no local, pois muitos passageiros andam um longo percurso até chegarem a um local de embarque e desembarque;
3. Realizar capina e limpeza da rua, visto que ela está repleta de mato, inclusive entre as pedras na pista de rolamento.
4. Avaliar a possibilidade de aplicar massa asfáltica na via de maneira a garantir um trânsito mais fluido na via que comporta grande circulação de veículos;

5. Realizar reparos em trechos da via que passaram por intervenção do DMAES. Notam-se buracos que foram abertos durante intervenção do DMAES na via, desta forma, solicitam-se reparos nos trechos das obras realizadas pela autarquia.

Seguem fotos em anexo.

2) WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES

Ind. 0288/2023 - Solicita providências em relação à um buraco que surgiu próximo ao ponto de ônibus, na rua Padre João do Monte Medeiros, em frente ao número 147, no bairro São Geraldo.

O buraco está causando diversos transtornos e, se aumentar, pode inviabilizar a passagem de veículos na rua, inclusive do transporte coletivo. Moradores da via informaram que já foram pessoas da Prefeitura e do DMAES no local, mas o problema ainda não foi solucionado.

Assim, solicito que seja realizada uma avaliação técnica do local para identificar a causa do surgimento do buraco e que sejam tomadas as medidas necessárias para tapá-lo o mais breve possível.

Fotos anexas.

Atenciosamente,

Wellerson Mayrink de Paula
Presidente