



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 519 / GABI / 2021

Ponte Nova, 11 de agosto de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 613/2021/SAPL/DGRI.

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 921/2021
Data: 17/08/2021 - Horário: 13:09
Administrativo

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício e indicações relacionados abaixo informamos o seguinte:

Ofício 613/2021

Indicação 500/2021 - do Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides: Solicitando aplicação de massa asfáltica na Rua Bonifácio Guimarães Sobrinho – Centro.

Status: Informamos que já está na programação, das diversas ruas que a SEMOB irá asfaltar.

Indicação 501/2021 - do Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides: Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Carlos Gomes, Bairro Esplanada.

Status: Já está na programação.

Indicação 508/2021 - do Vereador José Gonçalves Osório Filho: Solicitando instalar academia ao ar livre na Comunidade de Santa Helena, ao lado do campo de futebol na Colônia Rancadeiro.

Status: Será avaliado o local.

Indicação 509/2021 - do Vereador Wellerson Mayrink de Paula: Solicitando instalar meio fio na Av, Francisco Vieira Martins, em frente ao depósito do supermercado BH.

Status: Solicitamos que o Vereador refaça a solicitação pois, devido a indicação ter ficado sem nexos, instalar meio fio para os pedestres transitar?

Indicação 510/2021 - do Vereador Wellerson Mayrink de Paula: Solicitando aplicação de massa asfáltica na Rua Assad Zaidan, no trecho que fica embaixo da ponte do Triângulo.

Status: Será avaliado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Indicação 511/2021 - do Vereador Wellerson Mayrink de Paula: Solicitando realizar mudança no sentido de estacionamento na Rua Otávio Soares, em frente à padaria Pão e Tal.

Status: A alteração da forma do estacionamento se deve ao espaço muito maior para realizar as manobras de estacionamento a 90°, a largura da via não é compatível, sendo duas faixas de rolamento e duas de estacionamento em paralelo (padrão 12 metros) de um meio fio ao outro, e a via em questão apresentada 10 metros, e a proximidade com a interseção não há devida viabilidade para a permanência do estacionamento em 90°. Além do aumento exponencial do volume de veículos nos últimos anos. As alterações de trânsito precisam ser dinâmicas, para atender a população como um todo.


Indicação 509/2021 - do Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides: Solicitando melhorias na Rua Virgílio Pinheiro Castanheira, Palmeiras.

Status: Informamos que já está na programação.

Indicação 513/2021 - do Vereador Wellerson Mayrink de Paula: Solicitando reparos na Rua Carlos Marques (próximo à entrada para a Rua em que fica o prédio onde funcionou o SENAI).

Status: Já está na programação.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal