

Ofício nº: 012/2022/GER

Direção Geral

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 0163/2022/SAPL/DGRI.

Ponte Nova, 18 de março de 2022.


À Sua Excelência, o Senhor
Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova/MG

Senhor Presidente,

Em atendimento ao ofício acima epigrafado que contém solicitação de autoria do Vereador José Felipe Santiago Filho, informo que o reparo em vazamento de água na rua Coronel Emílio Martins, próximo ao número 876, no bairro de Fátima, foi realizado conforme fotos e ordem de serviço, anexas.

Despedimo-nos reforçando os votos de elevada estima e distinto apreço, colocando-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da questão posta.

Atenciosamente,



Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor Geral

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 267/2022
Data: 23/03/2022 - Horário: 14:21
Administrativo



Número OS: 360844114/2022-0
 Código Ligação: 7160-
 Zona do Cliente:
 Natureza: VAZAMENTO DE AGUA
 Data Requerimento: 18/3/2022 06:43:00
 Data Emissão: 18/03/2022
 Data Execução: 18/3/2022 10:32:00
 Requerente: PEDRO FELIPE SANTIAGO
 Endereço: [REDACTED]
 Complemento:
 Bairro: [REDACTED]
 Telefone:
 Celular:
 Responsável CCO: barbara
 Data alocação: 18/3/2022 08:49:29
 Operador:
 Resultado: Executado
 Alerta: N
 Obs. OS
 Obs. de Campo: registro fechado

Serviços

Serviço executado:	Executado em:	Data Início:	Data Fim:
Nenhum	Nenhum	18/03/2022 10:32:00	18/03/2022 10:32:00

Membros

Matrícula	Nome	Tempo Trabalhado
540	Nilson Domingos Rosa	0,00 min.
648	Renato Barbosa Caetano	0,00 min.


Observações

DMAES - 23.802.507/0001-64		ORDEM DE SERVIÇO		Nº: 360844114					
				RA Nº: 29253297					
Data geração: 18/03/2022		Previsão: 1:00		Emitido em: 23/03/22 07:52					
Origem: UNIDADE		Atendente: BARBARA LOURENCO DA SILVA		Destino:					
Projeto:									
CLIENTE / SOLICITANTE									
Nome:		Inscrição: 001.9451.008.1270.7160							
CPF/CNPJ: 000.000.000-00		Matrícula: 7160 PEDRO FELIPE SANTIAGO							
End./Fone: [REDACTED] - BAIRRO [REDACTED] PONTE NOVA MG [REDACTED]		Localidade/Rota/Sequencial Rota: 1/3/1270							
		SIT. A/E: LIG/LIG							
		Cat./Econ.: DOM/1							
		Perfil do Imóvel: NORMAL							
Ponto de Referência:		Hidrômetro: A01N238816							
S E R V I Ç O S O L I C I T A D O									
Tipo/Local:		Tipo de Serviço:							
		5217 - VAZAMENTO DE AGUA							
Pavimento Rua/Calçada:		OBS.: danielle							
NINF /NINF									
I N F O R M A Ç Õ E S C A D A S T R A I S - C A M P O									
IMÓVEL: ☐ DEMOLIDO ☐ EM CONSTRUÇÃO ☐ TERRENO		CATEGORIA: ☐ RES. ☐ COM. ☐ IND. ☐ PUB.							
Área Constr.= _____ m² ☐ ÁGUA ☐ POÇO		ESGOTO: ☐ CONV. ☐ COND.		Pav.= _____ m² Material: _____					
	DISTRIB.	RAMAL	COLETOR	ESGOTO					
MATERIAL									
DIÂMETRO									
OBS.:				CROQUI					
A N Á L I S E D E C O N S U M O									
FATURA	DATA	LEITURA	CONSUMO	FATURA	DATA	LEITURA	CONSUMO	OBS.:	
02/2022	28/02/2022	4100	14	01/2022	25/01/2022	4086	18		
12/2021	24/12/2021	4068	13	11/2021	25/11/2021	4055	16		
10/2021	25/10/2021	4039	18	09/2021	23/09/2021	4021	19		
LEIT. ATUAL: _____ - ÚLT. LEIT. _____ = _____ m³ / Nº de Dias= _____ = _____ m³/dia x 30 = Média de _____ m³/mês									
H I D R Ô M E T R O									
	Nº	FIXO	SEQUÊNCIA	MARCA	CAPACIDADE	DIÂMETRO	LOCAL	DT.LEIT.	MOTIVO DA SUBST. DATA E OBS.:
ATUAL	4	A01N	A01N238816	ELS	3,0		NIF	28/02/2022	
NOVO									
U T I L I Z A Ç ã O									
	QT. PTS.	TOR. DESP.	CHUVEIRO	DESCARGA	PISCINA	JARDIM	RES. INF.	RES. SUP.	OBS.:
NORMAL									
IRREGULAR									
C O N C L U S ã O D O S E R V I Ç O - C A M P O									
COD. SERV.	EQUIPE	DATA	OBSERVAÇÕES OU MOTIVOS DA NÃO EXECUÇÃO:						
		18/03/2022							
MATERIAL APLICADO			PARECER FINAL EM CAMPO:						
DISCRIMINAÇÃO			QUANTIDADE			REGISTRO FECHADO PRA MANUTENCAO			
EXECUTANTES:									
_____ ASS./MATRÍCULA			_____ ASS./MATRÍCULA			_____ CLIENTE			
C O N C L U S ã O D O S E R V I Ç O - S A L A									
PARECER FINAL DO ANALISTA/PROVIDÊNCIAS:									
ARQUIVAR EM:						_____ ASS./MATRÍCULA DO ANALISTA			



Serviço em Vazamento de Água Executado

Rua Coronel Emílio Martins, próximo ao nº 876, bairro de Fátima



Obs: Falta apenas a recomposição asfáltica, cuja ordem de serviço já está aberta aguardando o planejamento de aplicação no bairro para ser executada.