

**Ofício 750/2024****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 02/07/2024 às 07:52:44**Setores envolvidos:**

GAP

**Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)****PROTOCOLO GERAL 916/2024****Data: 02/07/2024 - Horário: 13:44****Administrativo****Ofício nº 0286/2024/SAPL/DG****À Sua Excelência o Senhor**

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

**Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0286/2024/SAPL/DG****Senhor Presidente,**

Em atenção ao Ofício nº 0286/2024/SAPL/DG, Requerimento nº 0097/2024 – Protocolado sob o nº 781/2024, de autoria da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o qual solicita emissão de laudo técnico, assinado por profissional competente, que ateste as condições estruturais da caixa d'água situada no bairro São Pedro, encaminhamos o documento solicitado (anexo)

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Atenciosamente,****Wagner Mol Guimarães****Prefeito Municipal****Anexos:**

Oficio\_n\_0286\_2024\_SAPL\_DG.pdf

PARECER\_TECNICO\_RESERVATORIO\_SAO\_PEDRO.pdf





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6DA1-F5F8-9FCF-AEA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 02/07/2024 07:52:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/6DA1-F5F8-9FCF-AEA2>

---

## RELATÓRIO TÉCNICO

### - SETOR DE ENGENHARIA DMAES -

O Setor de Engenharia do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento – DMAES, vem por meio deste dissertar em resposta ao Ofício nº 0286/2024 emitido pela Câmara Municipal de Ponte Nova/MG sobre um possível rompimento do Reservatório de Água Potável localizado no Bairro São Pedro, na cidade de Ponte Nova/MG.

Inicialmente, vale ressaltar que o reservatório em questão passou por reformas no ano de 2021, pela Construtora Pillartex Ltda – EPP, conforme Contrato Administrativo nº 043/2021, Processo Licitatório nº 052/2019, Tomada de Preço nº 002/2019.

As reformas citadas incluem reforço da estrutura externa do reservatório, pinturas, e recuperação do passeio.

No dia do extravaso apresentado no vídeo que circula nas redes sociais, ocorreu um problema no sistema de controle de nível automático do DMAES (Sistema Flex), onde o mesmo foi alterado de automático para manual. Este fato fez com que, ao chegar ao nível máximo de água, o sistema não desarmasse, ocorrendo assim o extravaso de água por um buraco existente.

Cabe ressaltar que essa abertura foi realizada pela empresa que realizou a instalação do Sistema Flex.

Em visita técnica realizada no dia 22/05/20242 pelo Setor de Engenharia do DMAES, foi constatado que as fissuras externas existentes na parte inferior do reservatório são superficiais, ou seja, não são trincas estruturais, e sim fissuras no reboco e na pintura, onde não representam riscos estruturais. Na parte superior, a trinca existente está dentro dos limites da NBR 15575-2, e está sendo monitorada diariamente.

Porém, é notória a necessidade de outra reforma no reservatório, visto que a pintura está danificada, e as fissuras aparentes, gerando assim um receio que é normal na população. Existe a necessidade também de realizar nova impermeabilização interna e externa no reservatório para a melhor garantia do seu devido funcionamento. Processo este que já está mapeado para ser realizado posteriormente pela Autarquia, mas para isso ocorrer, existe a necessidade de realizar um processo licitatório.

O DMAES está monitorando diariamente o reservatório, e entende que neste momento não existe risco iminente de ruptura.

Mais uma vez, o DMAES seguirá buscando melhorias e avaliando uma reforma o quanto antes, não só para o reservatório em questão, mas para todos os outros pertencentes à Autarquia.

Qualquer dúvida, o Setor de Engenharia do DMAES se encontra à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Ponte Nova (MG), 28 de junho de 2024.

INGRID FERREIRA Assinado de forma digital por  
MACEDO [REDACTED] INGRID FERREIRA  
[REDACTED] 12916 [REDACTED]  
916 [REDACTED] MACEDO [REDACTED] 129916 [REDACTED]  
[REDACTED] Dados: 2024.06.28 11:40:30  
[REDACTED] -03'00'

**Ingrid Ferreira Macedo**  
Engenheira Civil  
CREA - 238.868 MG  
DMAES