

Ponte Nova - MG, 18 de novembro de 2025.

Ofício nº 0531/2025/SAPL/DG

Exmo. Sr.
Milton Teodoro Irias Junior
Prefeito Municipal
Nesta.

Assunto: Comunica indicações.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. as indicações apresentadas na reunião plenária do dia 17.11.2025, solicitando providências e sugerindo medidas de interesse público:

AUTORIA: GUSTAVO ANTÔNIO GOMES DA SILVEIRA

Indicação nº 0224/2025 - Solicita a inclusão do Distrito do Vau-Açu na programação da operação Tapa-Buracos do Município.

As vias do referido Distrito encontram-se em más condições, apresentando diversos buracos e irregularidades no pavimento, o que tem causado transtornos aos motoristas, motociclistas e pedestres que circulam pela região.

AUTORIA: FABIANO SOUZA DA CRUZ

Indicação nº 0223/2025 - Solicita reparo e limpeza de entulhos nas ruas João Salomão e Nair Augusta Pires, ambas localizadas no Bairro Vila Oliveira.

Devido ao período chuvoso, tem sido recorrente o acúmulo de entulhos e sedimentos que descem pela rua João Salomão, obstruindo os bueiros da rua Nair Augusta Pires. Essa situação tem provocado enxurradas e comprometido o trânsito das vias, além de causar riscos à segurança dos pedestres e moradores locais.

AUTORIA: JOSÉ GONÇALVES OSÓRIO FILHO

Indicação nº 0218/2025 – Solicita a adoção de providências legais cabíveis para que uma vistoria urgente seja realizada na Rua Professor Marçal Antônio Coelho, no Bairro Nova Copacabana, em virtude de uma enorme erosão que ocorreu na via.

Trata-se de uma situação crítica que já coloca em risco a integridade da rua, conforme fotos anexas. O avanço da erosão já compromete a estrutura da via pública, gerando risco Iminente de Interdição ou desabamento, risco à segurança de condutores, pedestres e, principalmente, dos residentes nas proximidades, especialmente em caso de chuvas mais intensas.

Indicação nº 0219/2025 - Solicita troca da tampa de bueiro de concreto localizada na Rua Jaime Pereira, em frente ao número 365, próximo ao estabelecimento comercial "Varandão", no Bairro Progresso.

A tampa de bueiro atual encontra-se quebrada, configurando uma situação de alto risco para veículos e pedestres. O local é muito frequentado por moradores e demais pessoas que utilizam o estabelecimento, incluindo crianças, idosos, e condutores que ali trafegam.

A substituição imediata é essencial para evitar acidentes com veículos, quedas e graves acidentes com pedestres, especialmente no período noturno.

Indicação nº 0220/2025 - Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua Marcos Giardini, no trecho em frente à subida do bairro Cidade da Serra, bem como a poda de árvores existentes no local.

A solicitação se justifica devido à situação de altíssimo risco que se verifica na via. No trecho em questão, os veículos trafegam em velocidade incompatível com a via, criando situações de quase colisão e constante perigo para moradores e transeuntes.

A situação é agravada devido ao fato de que a visibilidade dos motoristas está seriamente comprometida pela copa das árvores, que se encontram sem a devida manutenção. A combinação do excesso de velocidade com a obstrução visual eleva significativamente o risco de acidentes graves no local.

Indicação nº 0221/2025 - Solicita recuperação de bueiro danificado localizado na rua Tiradentes, em frente ao número 269, no bairro Esplanada.

O estado de conservação atual do bueiro expõe a população a sérios riscos de acidentes. A situação representa um perigo iminente para pedestres, que podem cair no local e sofrer graves lesões, bem como veículos que trafegam pela via e correm o risco de danificar pneus e suspensão ao passar sobre a estrutura.

Indicação nº 0222/2025 - Solicita a execução de serviço de encascalhamento na estrada que liga a Escola do Massangano às residências localizadas após a instituição de ensino, precisamente na rua Principal, próximo à Fazenda Massangano.

A via em questão encontra-se em estado precário de conservação, o que gera sérias dificuldades e riscos para os usuários. A falta de conservação do local impede a trafegabilidade segura de veículos, especialmente em dias de chuva, quando o caminho se torna lamacento e praticamente intransitável.

Atenciosamente,

Wellington Sabino de Oliveira
Presidente