



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 598 / GABI / 2022

Ponte Nova, 18 de agosto de 2022.


À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 565/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Em resposta ao ofício epigrafo - Requerimento nº 173/2022, protocolado sob o nº 946/2022, de autoria do Vereador Presidente Antônio Carlos Pracadá de Sousa, solicitando informações se há algum planejamento para ampliação ou refazimento da rede de esgoto localizado no início da rua Professor Raymundo Martiniano Ferreira, Bairro Jardim – segue anexo Ofício nº 043/2022/GER, do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento – DMAES, fazendo os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROCOLO GERAL 1060/2022
Data: 18/08/2022 - Horário: 16:36
Administrativo

Ofício nº: 043/2022/GER

Direção Geral

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 565/2022/SAPL/DGRI, que comunica requerimento nº 0173/2022, protocolado sob nº 946/2022, da Câmara Municipal de Ponte Nova.

Ponte Nova, 16 de agosto de 2022.


À Sua Excelência o Senhor
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal de Ponte Nova/MG

Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício acima epigrafado de autoria do Vereador, Antônio Carlos Pracadá de Sousa, que solicita informações a respeito da rede de esgoto localizada no início da Rua Prof. Raymundo Martiniano Ferreira, no bairro Jardim, envio anexo memorando do setor de engenharia do DMAES acerca da questão posta.

Despedimo-nos reforçando os votos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor Geral

Recb: 18/08/2022


Memorando: 042/2022

De: Setor de Engenharia DMAES

Para: Vice-diretora DMAES

Assunto: Resposta ofício Câmara nº562.2022 vazamento recorrente rua Professor Raymundo

Ponte Nova (MG), 17 de agosto de 2022

Consultando o Centro de Controle Operacional – CCO do DMAES constatamos que existe uma certa recorrência de Ordens de Serviço criadas na rua Professor Raymundo, principalmente referentes a vazamento de esgoto.

Já foram tomadas diversas medidas para solucionar o problema da rede como o desentupimento por caminhão hidrojato, desentupimento por trado e inspeção dos poços de visita da localidade, porém, todos os procedimentos se mostraram paliativos uma vez que os problemas ocasionalmente tornam a ocorrer.

Dito isto, uma intervenção mais criteriosa e aprofundada deve ser tomada no trecho. Existem planos para se substituir toda a rede da rua (manilhas antigas) juntamente com a retirada das ligações de água pluvial destas redes (que acabam por sobrecarregá-la em épocas de chuva), porém, esse tipo de intervenção demanda muito pessoal e tempo.

Dessa forma, devido ao número limitado de colaboradores e à elevada demanda de intervenções realizadas nas ruas diariamente, não será possível realizar toda a troca da rede da rua Professor Raymundo **neste momento**.

Ademais, as manutenções eventuais continuarão na rua sempre que houver qualquer vazamento e/ou entupimentos e os encarregados já foram avisados para dar maior atenção ao trecho de forma a reduzir ao máximo os transtornos de possíveis novos vazamentos.

LUCAS DA
CUNHA

PARZANINI: [REDACTED]

[REDACTED] 651416 [REDACTED]

Assinado de forma
digital por LUCAS DA
CUNHA

PARZANINI: [REDACTED] 651416 [REDACTED]

Dados: 2022.08.17
16:27:09 -03'00'

Lucas da Cunha Parzanini
Engenheiro Civil
CREA-MG 249.975/D
DMAES