

Ponte Nova - MG, 13 de setembro de 2022

Ofício nº 0714/2022/SAPL/DGRI

**Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.**

Assunto: Comunica indicações apresentadas na reunião plenária do dia 12/09/2022.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. as indicações apresentadas na reunião plenária do dia 12/09/2022, solicitando providências e sugerindo medidas de interesse público:

1) JOSÉ FELIPE SANTIAGO FILHO

Ind. 0419/2022 - Solicita intervir junto à CEMIG para solucionar problema relacionado à poste danificado na rua José Francisquini, próximo ao nº 34, Santo Antônio.

O poste apresenta muita danificação próximo à base, causando receio à população e colocando em risco a segurança das pessoas e veículos que trafegam pelo local.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0420/2022 – Solicita instalação de sistema de drenagem em trecho da rua Olaria de Baixo, bairro Ana Florência.

Há uma nascente às margens da estrada que provoca alagamento por não ter passagem eficiente da água no local. As casas nas proximidades também têm sido invadidas pela água.

Na oportunidade, solicita-se proceder à retirada de terra da lateral da estrada, pois isso provocou o estreitamento da via dificultando o trânsito de veículos e de

pedestres. Estes têm passado muito próximo aos carros em razão do acúmulo de terra às margens da estrada.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0423/2022 – Solicita realização de serviço de drenagem da estrada de acesso à comunidade de Estiva, no bairro Vale Verde, próximo ao almoxarifado do DMAES. O local está com frequente alagamento.

A estrada também necessita de levantamento do eixo para garantir melhor trânsito, pois é utilizada por muitos veículos de grande porte inclusive.

Ressalta-se que durante o período chuvoso a situação tende a agravar, por isso solicita-se intervenção o mais breve possível.

Seguem fotos em anexo.

2) PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA

Ind. 0427/2022 - Solicita medidas para solucionar problemas dos moradores dos pontos mais altos do bairro Nova Copacabana, tendo em vista que com o tempo seco a poeira se torna insuportável, quando vem a chuva, fica impossível sair de casa em razão da lama que se forma.

Outro agravante, que precisa de solução imediata é o fato de que ônibus de transporte coletivo não circula nesses pontos.

Faz-se ainda necessário informar ainda quando será concluída a obra de infraestrutura do bairro Central e quais medidas mitigatórias serão adotadas para o problema do excesso de poeira e falta de circulação do transporte coletivo no bairro.

3) WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES

Ind. 0421/2022 - Providenciar, por meio da SEMOB, serviços de tapa-buracos na Rua Armando Fajardo, bairro Nova Almeida.

Ind. 0422/2022 - Avaliar, por meio da SEMOB, a possibilidade de instalação de um bueiro na Av. Arthur Bernardes, próximo ao nº 84, no Centro. Neste local existia um bueiro, mas foi tampado. Isso tem causado o acúmulo de água em

frente ao ponto de ônibus e, conseqüentemente, transtorno a quem precisa utilizá-lo (foto em anexo).

4) RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO GOMES

Ind. 0424/2022 - Solicita providências, urgente, quanto ao deslizamento de terra na estrada da comunidade de Chopotó. A terra está descendo da estrada e estreitando a pista de trânsito de veículos, o que tem causado receios à população quanto ao risco de acidente durante tráfego no local.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0425/2022 - Solicita providências quanto ao deslizamento de terra na rua Manoel Marinho Camarão, distrito do Pontal.

As casas da região se encontram em risco em razão do deslizamento que pode comprometer a estrutura das residências e a segurança dos moradores das proximidades.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0426/2022 - verificar a possibilidade de instalar corrimão em trecho da escadaria na rua Sergipe, próximo ao nº 321, Vila Alvarenga.

O local é amplamente utilizado por pedestres, inclusive idosos e crianças, que precisam de mais segurança durante deslocamento. Vale lembrar que há corrimão em parte da escadaria, no entanto, solicita-se avaliação para instalar também no trecho que ainda não foi contemplado.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente