PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 765 / GABI / 2022

Ponte Nova, 10 de outubro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)
PROTOCOLO GERAL 1360/2022
Data: 14/10/2022 - Horário: 16:18
Administrativo

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 768/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Em atenção ao **Of. nº 768/2022/SAPL/DGRI - Requerimento nº 236/2022**, Protocolado nº 1284/22, de autoria do Vereador Sérgio Antônio de Moura, solicitando informar sobre a qualidade da água fornecida no Distrito do Vau Açu nos últimos 30 dias – segue anexo ofício 062/2022 /GER do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento – DMAES, fazendo os esclarecimentos cabíveis.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Ofício nº: 062/2022/GER
Direção Geral

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 768/2022/SAPL/DGRI, que comunica requerimento nº 0236/2022, protocolado sob nº 1284/2022, da Câmara Municipal de Ponte Nova.

Ponte Nova, 13 de outubro de 2022.

À Sua Excelência, o Senhor
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Recebido em 13/10/2022
Ass.:

Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício acima epigrafado de autoria do Vereador, Sérgio Antônio de Moura, que solicita informações sobre a qualidade da água fornecida no Distrito do Vau Açú nos últimos 30 (trinta) dias junto às providências que estão sendo tomadas pela Autarquia para sanar o problema, informamos que estamos cientes dos fatos, principalmente na parte alta da Rua José Pinto de Godoy já tomando todas as providências cabíveis.

Ocorre que o Distrito do Vau Açú é quase em sua totalidade abastecido por gravidade. A água proveniente de 4 (quatro) poços é bombeada para os reservatórios e desce abastecendo sem precisar de bombas. Especificamente a Rua José Pinto de Godoy e algumas outras poucas ruas não conseguem receber esta água por gravidade e para isso há o bombeamento direto na rede.

Identificamos o problema há algum tempo e já fizemos diversas melhorias, tendo sido eficientes para vários outros locais, restando ainda parte desta rua. Em 2020, com a informação de que o problema estaria relacionado ao reservatório de ferro antigo, o trocamos por vários reservatórios de fibra realizando uma grande obra de melhoria no local, construindo muro, colocando portão e impedindo assim, ações externas que pudessem comprometer a segurança da água, como pode ser observado na matéria abaixo:

Figura 1 - Troca de reservatórios no Vau Açú


Dmaes Ponte Nova
19 de março de 2021 ·

MAIS ÁGUA TRATADA PARA O VAU-AÇU!

O DMAES realiza intervenção nesta última quinta e sexta-feiras (18 e 19/03), implementando mais dois reservatórios no distrito do Vau-Açu. Ao todo, agora, serão cerca de 90 mil litros de água tratada para a população da comunidade.

Outra importante melhoria é com relação ao funcionamento das bombas, que antes trabalhavam separadamente. Agora elas trabalharão juntas para encher os reservatórios ao mesmo tempo e fornecer água de forma mais uniforme e constante.

No final do mês de junho do ano passado (2020), trabalhamos no distrito inativando um reservatório de metal que não estava em condições próprias para uso, e inserindo mais reservatórios de fibra.

Agora, completamos com mais esta intervenção para levar um melhor serviço de abastecimento para o Vau-Açu.

#DMAESPonteNova #maisumpassoparaofuturo

Figura 2 - Matéria publicada sobre a troca e instalação de mais reservatórios.

Todas as análises necessárias foram realizadas em busca de ferro ou microorganismos que pudessem estar causando o escurecimento da água em alguns locais, não tendo sido encontrado nada em nenhuma delas.

Sobretudo, identificamos que nas paredes internas da tubulação é formada uma camada escura que se gruda de forma permanente, somente na comunidade do Vau Açú, sendo esta uma particularidade da água daquele local. Quando o abastecimento está seguindo um fluxo normal, nada é percebido, porém, quando há qualquer paralização e nos locais onde existe bombemento direto na rede, como é o caso da Rua José Pinto de Godoy, a força da água carreia parte deste material que foi se encrustando na tubulação ocasionando a distribuição de uma água escurecida.

Por isso, outra melhoria que viemos implementamos no local foi a troca de diversas redes antigas, tendo sido trocadas em diversas ruas. Também instalamos filtro pressurizado para garantirmos uma água de melhor qualidade. Comprovando os fatos de que estamos despendendo todos os nossos esforços para resolver o problema, publicamos há cerca de 1 (um) ano matéria relacionada:



Dmaes Ponte Nova
8 de outubro de 2021 ·

QUALIDADE DO ABASTECIMENDO NO VAU-AÇU

.

Uma importante obra está sendo realizada no distrito do Vau-Açu: quase 1km de nova rede de abastecimento está sendo construída, além da implantação de filtro pressurizado.

.

Há certo tempo realizamos intervenções no distrito. Alguns moradores reclamaram de água com coloração escura. Já trocamos o reservatório de metal, implementamos reservatórios de fibra, refizemos rede e agora, para solucionar definitivamente, construiremos 530 metros de nova rede que ligará aos poços artesianos, e 360 metros de rede ligados aos reservatórios, tudo com tubos de 85mm, proporcionando ótima vasão de água.

.

Um filtro de alta pressão também será instalado para remover turbidez e garantir a qualidade máxima da água que chega às residências. Um investimento de R$138 mil para benefício imensurável aos moradores.

.

Estamos sempre empenhados em levar o melhor ao cidadão, construindo um legado sob novo conceito em gestão da autarquia!

.

Figura 3 - Matéria publicada sobre a troca de rede e implementação de filtro.



Figura 4 - Foto demonstrando as trocas de redes.

Dmaes Ponte Nova está em **Vau-Açu, Minas Gerais, Brazil**.
6 de janeiro ·

Continuamos com o minucioso trabalho de calçamento no distrito do Vau-Açu. Como noticiamos recentemente, refizemos mais de 500 metros de rede de abastecimento para ligar os reservatórios e filtro.

.

Dedicação total ao saneamento ponte-novense!

.

#DMAESpontenova

*Figura 5 - Matéria publicada sobre a **troca de outra** rede antiga, **ligando** filtro a reservatórios.*

Dmaes Ponte Nova
23 de novembro de 2021 ·

O trabalho na nova rede do distrito do Vau-açu continua.
Conforme noticiamos no mês passado, o DMAES investiu em filtro de alta pressão para manter a água com melhor qualidade, e para garantir que o sistema funcione por completo, novas redes estão sendo feitas.

.

O trabalho hoje acontece na rua Felipe Marum, com redes de 85 e 75 milímetros que interliga filtro, reservatórios e bomba. São cerca de 425 metros de extensão, somente em uma parte.

.

Estamos acompanhando o progresso e trabalhando com afinco para melhorar definitivamente o abastecimento no distrito.

.

#DMAESPonteNova #maisumpassoparaofuturo

Figura 6 - Matéria publicada mostrando mais trocas de redes na comunidade.

Figura 7 - Troca de rede de água na rua Felipe Marum.

Devido ao remanescente problema, agora percebido somente em algumas residências, esclarecemos que nossos técnicos da Estação de Tratamento de Água (ETA) têm sido imprescindíveis, coletando e analisando muito mais amostras no Distrito que seriam necessárias para atender à legislação, como pode ser verificado nos documentos anexos.

Em cada reclamação eles vão até o local, coletam amostras, esclarecem e acalmam os moradores demonstrando que, apesar da colocação escurecida após as paralizações, a água não possui qualquer problema que pudesse comprometer a saúde deles, pois as análises estão dentro dos padrões de potabilidade necessários ao consumo humano.

Estamos nos programando para que, ainda no mês de outubro atuemos no Vau Açú a fim de resolvermos o problema, trocando redes e alterando a forma de abastecimento para as partes mais altas.

Em relação à película escura que se forma dentro da tubulação, ainda de origem desconhecida, vamos solicitar ajuda técnica ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - CISAB para descobrirmos as causas e possíveis ações para removê-la ou combater a sua formação.

Por fim, deixamos claro que este é um problema de décadas que atingia muito mais moradores desta comunidade e com muito trabalho de nossa gestão conseguimos resolver o problema em diversos outros locais, mas precisamos sim, continuar nos empenhando para sanar de vez os transtornos vivenciados por esses moradores.

Seguem anexos documentos relacionados à qualidade da água no distrito do Vau Açú conforme solicitado.

Atenciosamente,

Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor Geral

14/10/2022 15:40
(61) WhatsApp
Danielle
ontem às 16:34

CGC 13.802.557/001-44 RTA - RUA LUIZ MARTINS SOARES Nº 454 - CENTRO PONTE NOVA

FICHA DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS

	Data/Hora	Tipologia	VAU ACU	Parâmetros de Campo				Parâmetros Laboratoriais						
				Cloro (mg/L)	Condições do Tempo	pH (upH)	Temperatura Ambiente (°C)	Cor (PtCo)	Turbidez (NTU)	Flúor (mg/L)	Ferro (mg/L)	Odor (P - PRESENTE / A - AUSENTE)	Coliformes Totais	E.coli
1	03,10,22 11:00	☐ PONTO DE DISTRIB. ☒ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Felipe Naum Nº 01	1,60	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	6,51 (6,0)	26,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem	☐ Presente ☒ Ausente Contagem
2	03,10,22 11:13	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Felipe Naum Nº 145	1,90	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	NA	26,0	10,0	0,14	NA	NA	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem	☐ Presente ☒ Ausente Contagem
3	03,10,22 11:19	☐ PONTO DE DISTRIB. ☒ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 03	2,00	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	6,49 (6,0)	26,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
4	03,10,22 11:34	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 1750	0,90	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	NA	26,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
5	03,10,22 11:50	☐ PONTO DE DISTRIB. ☒ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa Antônio Alves Penteado Nº 02	2,00	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	NA	26,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
6	03,10,22 11:57	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa Antônio Alves Penteado Nº 23	2,00	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	NA	26,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
4	05,10,22 09:17	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 202	1,50	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	NA	25,3	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
3	05,10,22 09:31	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 315	1,50	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	NA	25,3	5,00	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
3	05,10,22 10:10	☒ PONTO DE CONS. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 9A	1,60	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	NA	25,8	25,0	0,69	NA	NA	A	☐ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
2	07,10,22 08:41	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 202	1,60	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	NA	26,5	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
	07,10,22 08:31	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 911	1,60	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☐ Chuvoso	NA	26,5	2,50	<0,10	NA	NA	A	☐ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem
2	07,10,22 09:30	☒ PONTO DE DISTRIB. ☐ SAÍDA DO RESERV.	RUA: Travessa João Pinto de Godoy Nº 1170	1,60	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☐ Chuvoso	NA	26,5	2,50	0,14	NA	NA	A	☐ Presente ☐ Ausente Contagem	☐ Presente ☐ Ausente Contagem

Sônia Maria Bosoja Carolino
Mat.: 516 - QUÍMICA
CRQ: 02102115

Deivison Felipe de S. Afonso
Chefe da Estação de Tratamento de Água
Matrícula 693

https://web.whatsapp.com
1/1

Manum - Escola	1,30	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	N.A	23,0	12,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
José - Lida (final da rua)	1,20	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	N.A	26,0	2,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
José - Lida (Enfermeira)	1,60	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	N.A	26,0	2,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
m Bunjaily	1,40	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	N.A	26,0	2,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
Manum	1,20	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	6,90 (N.A)	23,0	12,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
ssa João Pinto de Godoy	2,00	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	P (N.A) 7,19	23,0	12,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
ssa João Pinto de Godoy	0,40	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	N.A	23,0	12,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
ssa Antônio Alves Particular	2,00	☐ Ensolarado ☒ Nublado ☐ Chuvoso	P (N.A) 6,74	23,0	12,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
ssa Antônio Alves Particular	2,00	☐ Ensolarado ☐ Nublado ☒ Chuvoso	N.A	23,0	12,50	10,10	N.A	N.A	A	☐ Presente ☒ Ausente Contagem:	☐ Presente ☐ Ausente Contagem:
		☐ Ensolarado ☐ Nublado								☐ Presente ☐ Ausente	☐ Presente ☐ Ausente

(61) WhatsApp
14/10/2022 15:41
https://web.whatsapp.com
1/1

Danielle
ontem às 16:34

FICHA DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS

	Data/Hora	Tipologia	VAU AÇU	Cloro (mg/L)	Condições do Tempo	pH (upH)	Temperatura Ambiente (°C)	Cor (Pt/Co)	Turbidez (NTU)	Flúor (mg/L)	Ferro (mg/L)	Odor (P - PRESENTE / A - AUSENTE)	Coliformes Totais	E.coli
				Parâmetros de Campo				Parâmetros Laboratoriais						
3	13.09.22 08:51	☒ Ponto de Distrib	Rua: Travessa João Pinto de Godoy (*) Nº 345	0,60	☒ Nublado	NA	20,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
1	13.09.22 08:01	☒ Saída do Reserv	Rua: Filipe Marun Nº 01	1,00	☒ Nublado	6,09 (6,9)	20,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
5	13.09.22 08:40	☒ Saída do Reserv	Rua: Travessa João Pinto de Godoy Nº 03	2,00	☒ Nublado	8 (6,4) 7,20	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
6	13.09.22 09:20	☒ Ponto de Distrib	Rua: Travessa João Pinto de Godoy Nº 1954	0,80	☒ Nublado	NA	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
7	13.09.22 09:30	☒ Ponto de Distrib	Rua: José Vicente de Godoy Nº 115	1,00	☒ Nublado	NA	21,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
8	13.09.22 09:40	☒ Saída do Reserv	Rua: Antônio Alves Partaular Nº 02	1,00	☒ Nublado	6,55 (6,9)	20,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
1	19.09.22 09:15	☒ Ponto de Distrib	Rua: Travessa João Pinto de Godoy (*) Nº 198	1,20	☒ Nublado	NA	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
2	19.09.22 09:30	☒ Saída do Reserv	Rua: Filipe Marun Nº 02	1,40	☒ Nublado	6,57 (6,9)	20,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
1	19.09.22 09:49	☒ Saída do Reserv	Rua: Travessa João Pinto de Godoy Nº 03	2,00	☒ Nublado	(6,4) 7,17	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
2	19.09.22 09:55	☒ Ponto de Distrib	Rua: Travessa João Pinto de Godoy Nº 1900	0,40	☒ Ensolarado	NA	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
3	19.09.22 10:06	☒ Ponto de Distrib	Rua: Nosagem Bluyaily - PSF Nº 475	1,20	☒ Nublado	NA	21,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente
4	19.09.22 10:32	☒ Saída do Reserv	Rua: Antônio Alves Partaular Nº 01	1,60	☒ Nublado	6,61 (6,4)	21,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	☒ Ausente	☒ Ausente

Deivison Felipe de S. Affonso
Chefe da Estação de Tratamento de Água
Matrícula 693

Sônia Madeli Boseja Carolino
Mat.: 515 - QUÍMICA
CRQ: 3210...15

3 de 4

(61) WhatsApp
14/10/2022 15:41
Danielle
ontem às 16:34

FICHA DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS

	Data/Hora	Tipologia	VAU AÇU	Cloro (mg/L)	Condições do Tempo	pH (upH)	Temperatura Ambiente (°C)	Cor (Pt/Co)	Turbidez (NTU)	Flúor (mg/L)	Ferro (mg/L)	Odor (P - PRESENTE; A - AUSENTE)	Coliformes Totais	E.coli
				Parâmetros de Campo				Parâmetros Laboratoriais						
1	05.09.22 08:47	[x] Ponto de Distrib.	Rua: João Pinto de Goday nº 315	1,20	Nublado	NA	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
2	05.09.22 08:59	[x] Saída do Reserv.	Rua: Felipe Marum nº 01	1,20	Nublado	6,38	20,0	5,0	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
3	05.09.22 09:05	[x] Saída do Reserv.	Rua: João Pinto de Goday nº 03	2,00	Nublado	6,88	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
4	05.09.22 09:17	[x] Ponto de Distrib.	Rua: João Pinto de Goday nº 2084	1,60	Nublado	NA	20,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
5	05.09.22 09:30	[x] Saída do Reserv.	Rua: Antônio Alves Particular nº 02	1,60	Nublado	6,69	20,0	2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
6	05.09.22 09:40	[x] Ponto de Distrib.	Rua: Travessa Vicente de Goday nº 453	1,20	Ensolarado	NA	20,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
7	09.09.22 09:06	[x] Saída do Reserv.	Rua: Felipe Marum nº 02	1,28	Ensolarado	7,08	24,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
8	09.09.22 09:20	[x] Ponto de Distrib.	Rua: Felipe Marum nº 284	1,00	Nublado	NA	24,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
9	09.09.22 09:20	[x] Saída do Reserv. (Ponto de Cons.)	Rua: Travessa João Pinto de Goday (BK) nº 03	1,80	Ensolarado	7,57	24,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
10	09.09.22 09:41	[x] Ponto de Distrib.	Rua: Travessa João Pinto de Goday nº 2082	0,48	Ensolarado	NA	25,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
11	09.09.22 10:07	[x] Saída do Reserv.	Rua: Travessa João Vicente de Goday nº 01	1,80	[illegible]	7,19	27,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	
12	09.09.23 10:13	[x] Ponto de Distrib.	Rua: Travessa João Vicente de Goday nº 33	1,83	[illegible]	NA	27,0	<2,50	<0,10	NA	NA	A	Ausente	

Deivson Felipe de S. Affonso
Chefe da Estação de Tratamento de Água
Matrícula 693

Sônia Maria Bezerra Carolino
Mat. 515 - QUÍMICA
CRQ 02171715

4 de 4
https://web.whatsapp.com
1/1