

Ponte Nova - MG, 28 de junho de 2022.

Ofício nº 497/2022/SAPL/DGRI

**Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.**

Assunto: comunica requerimento nº 0155/2022, protocolado sob o nº 780/2022.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada no dia 27/06/2022, foi aprovado por unanimidade requerimento protocolado de autoria dos Vereadores Sérgio Antônio de Moura, José Felipe Santiago Filho e Wagner Luiz Tavares Gomides, solicitando-lhe encaminhar a esta Casa, **no prazo máximo de 15 dias**, as seguintes informações:

1. Quanto à obra de construção de muro de gabião na Rua Coronel Emílio Martins, Bairro de Fátima:
 - 1.1. Por que a obra ainda não foi finalizada?
 - 1.2. Apresentar os seguintes documentos: cronograma atualizado da obra, mapas de medições assinados pelo responsável técnico, relatório de pagamentos realizados à empreiteira.
 - 1.3. Apresentar previsão de finalização da construção do muro de gabião.
2. Quanto ao deslizamento de terra na residência situada à Rua Coronel Emílio Martins, nº 1.027, Bairro de Fátima:
 - 2.1. Com as fortes chuvas ocorridas no início do ano de 2022, ocorreu grande deslizamento de terra neste endereço. Este problema vem ocorrendo reincidentemente, desde o ano de 2018, conforme Indicação nº 68/2018. Quais as providências estão sendo tomadas pela Prefeitura para solucionar o problema e garantir a segurança dos moradores?
3. Quanto ao deslizamento de terra nos imóveis situados à Rua José Godoy, próximo ao nº 136, Bairro Novo Horizonte:
 - 3.1. Conforme resposta ao Requerimento nº 29/2022, seria necessário projeto de contenção e reestabelecimento da rede de drenagem, tendo em vista que foram danos a esta rede que colocaram os imóveis próximos em risco. Qual a atual situação

da obra realizada no local e quais outras intervenções estão previstas no local?

- 3.2. Os moradores continuam recebendo o aluguel social? Os proprietários/moradores receberam ou recebem algum outro benefício material ou financeiro da Administração Pública?

Atenciosamente,

Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente