

Ponte Nova - MG, 25 de outubro de 2022.

Ofício nº 0817/2022/SAPL/DGRI

**Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.**

Assunto: Comunica indicações apresentadas na reunião plenária do dia 24/10/2022.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. as indicações apresentadas na reunião plenária do dia 24/10/2022, solicitando providências e sugerindo medidas de interesse público:

1) ANDRÉ PESSATA NASCIMENTO

Ind. 0526/2022 - Solicita, por meio do setor competente, canalização e drenagem do córrego e da rede de esgoto da estrada de Barra Longa e da rua do campo, no bairro Rasa.

No período de seca, a água do córrego fica muito escassa, o mau cheiro dos esgotos fica insuportável, trazendo transtornos aos moradores e demais pessoas que transitam pelo local.

Ind. 0527/2022 - Solicita as seguintes melhorias para a comunidade Ribeirão:

1. Calçamento rural em trechos com maior concentração de moradias;
2. Serviço de água tratada;
3. Colocação de dois contêineres para coleta de lixo; e
4. Construção de uma praça, com colocação de academia ao ar livre.

Ind. 0529/2022 - Solicita serviço de tapa buracos com massa asfáltica em toda extensão da rua João Alves de Oliveira, desde o Triângulo até o bairro Rasa.

Todas as vias de acesso à nossa cidade já receberam essa melhoria. Assim, faz-se necessário informar ainda se há programação para realização dessa melhoria. Em caso positivo, informar a possível data para início das obras.

2) JOSÉ FELIPE SANTIAGO FILHO

Ind. 0512/2022 - Avaliar a possibilidade de corte de árvore na rua Valdemar Gomes da Silva, próximo ao nº 42, bairro Triângulo.

A árvore que se encontra no local atualmente está comprometendo a calçada e o muro causando danos ao proprietário do imóvel que está enfrentado inclusive dificuldades para construir no lote em razão do risco de queda do muro.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0514/2022 - Instalar sistema de drenagem pluvial na rua Santa Efigênia, bairro de Fátima.

Os bueiros não estão dando conta de captar toda a água da chuva em razão do grande volume. Portando é comum que a água desça da rua Santa Efigênia e invada duas residências (nº 42 e nº 70) na rua Bom Jesus.

A situação coloca em risco o desabamento de muro em frente às residências, como infelizmente já aconteceu anteriormente pelo impacto da água. Os moradores pedem uma intervenção breve para cessar os transtornos causados pela má captação da água na via.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0515/2022 - Solucionar problema de esgoto caindo em córrego na rua Tupi.

A caixa de captação de esgoto deslocou-se do local em que foi instalada de maneira que, atualmente, o esgoto está caindo diretamente no córrego oferecendo prejuízos ao meio ambiente, provocando muito mal cheiro na região e; causando muitos transtornos aos moradores.

Desta forma, solicita-se uma solução breve para o problema.

Segue foto em anexo.

3) JOSÉ GONÇALVES OSÓRIO FILHO

Ind. 0513/2022 - Solicita a colocação de proteção no Pontilhão de Ferro para evitar acidentes.

Há um espaço muito grande entre o Pontilhão e o piso da av. Antônio Brant Ribeiro, no bairro Vila Centenário, acidentes são constantes e colocam em risco, principalmente pessoas idosas, deficientes e crianças.

Fotos em anexo.

Ind. 0516/2022 - Solicita, por meio do setor competente, solução para o problema de caixa d'água destampada no Hotel Glória.

Há enorme risco para os moradores, tendo em vista que água parada e altas temperaturas são a combinação perfeita para o surgimento de criadouros do *Aedes aegypti*, mosquito transmissor da dengue, do zika e da chikungunya.

Ind. 0517/2022 - Solicita melhoramento na estrada lateral à capela, na comunidade de Santa Helena, a via está muito danificada necessitando de reparos urgente.

Solicita ainda informar quando serão colocados extensão de rede de dois postes nessa estrada, tendo em vista que o local é muito escuro e coloca em risco a segurança das pessoas que transitam nesse local.

Ind. 0518/2022 - Solicita construção de rede pluvial, próximo à antiga escola municipal, na comunidade Ranchos Novos.

As chuvas inundam o local, fazendo com que as águas invadam a casa do sr. Carlos, causando enorme transtorno ao morador e às demais pessoas que transitam pela via.

Ind. 0520/2022 - Solicita, a pedido dos moradores do local, a colocação de estacionamento rotativo na rua Padre Francisco Lana, no bairro Centro.

Os carros ficam estacionados o dia todo, a falta de rotatividade desses veículos atrapalha muito o comércio local.

Ind. 0521/2022 - Solicita limpeza da estrada da comunidade Atambu.

Houve deslizamento de barranco e queda de árvore na via. A limpeza precisa ser feita com urgência para evitar transtornos a pedestres e motoristas que transitam pelo local.

Ind. 0522/2022 – Solicita a reconstrução de parte derrubada do muro localizado na rua Darcy Botelho de Castro, próximo à escadaria que dá acesso à rua Zirezarte José de Oliveira, no bairro Esplanada.

O muro foi derrubado, por acidente, por máquina da Prefeitura, mas não foi reconstruído, causando transtorno ao morador prejudicado.

4) PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA

Ind. 0523/2022 - Instalar contêiner para descarte regular de lixo na rua Carlos Marques, em frente ao nº 138.

Segundo moradores, o contêiner existente no local é insuficiente frente ao grande volume de resíduos descartados, por isso solicita-se a instalação de mais um contêiner de forma a estimular o descarte adequado de lixo no local e evitar o acúmulo de sujeira na via, bem como, impedir a proliferação de insetos nas proximidades.

5) SÉRGIO ANTÔNIO DE MOURA

Ind. 0524/2022 - Solicita, por meio do setor responsável, o desentupimento de bueiro localizado na av. Amazonas, em frente ao número 52, no bairro de Fátima.

O entupimento desse bueiro causa diversos transtornos aos moradores da rua Coronel Emílio Martins que é alagada sempre que chove um pouco mais forte, em virtude desse problema.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente