



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 219 / GABI / 2021

Ponte Nova, 04 de maio de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 220/2021/SAP/SG.

Senhor Presidente,

Respondendo ao ofício supracitado referente ao Requerimento nº 74/2021, protocolado sob nº 347/2021, do Vereador Welerson Mayrink de Paula, solicitando informações se o reservatório de água localizado no Bairro Palmeirense está ativo, com qual frequência recebe manutenção - **Segue anexo Ofício nº: 111/2021**, referente à Resposta ao Ofício nº 219/2021/SAPL/SG, requerimento nº 74/2021, protocolado sob nº 347/2021, contendo as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA	
ESTADO DE MINAS GERAIS	
Protocolo Nº	394/2021
Data	07/05/2021
Assunto	Requerimento 74/2021
Assinatura	





Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento
Autarquia Criada pela Lei Municipal nº 699 de 30/12/1966

Ofício nº: 111/2021

Ref.: Resposta ao Ofício nº 219/2021/SAPL/SG, requerimento nº 74/2021, protocolado sob nº 347/2021

Ponte Nova MG, 03 de maio de 2021.

Ao

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova/MG

Sr. Antônio Carlos Pracatá de Sousa

Prezado Senhor,

Em atendimento à indicação epigrafada, alusiva à situação do reservatório de água localizado no bairro Palmeirense, o DMAES informa que esse reservatório não somente está ativo como abastece importantes bairros do município de Ponte Nova, como: São Pedro, Bairro de Fátima, Palmeirense, Palmeiras, Novo Horizonte, Guarapiranga, Bom Pastor e Vale Verde.

Sendo esse reservatório um dos mais antigos do município, com o passar dos anos as residências foram sendo construídas em seu entorno e consequentemente em cima de algumas tubulações, causando a essa autarquia enormes transtornos principalmente no que concerne às manutenções nas redes.

As manutenções, tanto no reservatório quanto na estação elevatória de água tratada (EEAT) do bairro, ocorrem regularmente e o DMAES informa que foram adquiridas bombas reservas para todos as EEAT, não correndo o risco de uma paralização total por falta do equipamento, como ocorria com frequência em tempos pretéritos.

Segue foto da última manutenção no reservatório realizada no mês de abril de 2021.

Atenciosamente,

Anderson Roberto Nacif Sodré,
Diretor Geral.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Requerimento nº 381 / 2021
Data 03 / 05 / 21

ASSUB: Reservatório
bairro Palmeirense

