

Materia Legislativa - 1012/2018

Tipo: IND - Indicação

Data: 24 de Setembro de 2018

Ementa: Solicita ao Executivo determinar providências quanto ao bueiro localizado na av. João Evangelista de Almeida, em frente ao restaurante Pedregal, pois está entupido e coberto de mato.

