



PREFEITURA DE PONTE NOVA



Ofício nº 372/2023

Ponte Nova, 18 de maio de 2023

Remetente: Prefeito Municipal

Destinatário(s): Wellerson Mayrink de Paula

Assunto: Ofício 288/2023 SAPL/DG Requerimento 0094/2023 Protocolada sob nº 536/2023

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício 0288/2023 SAPL/DG requerimento nº 0094/2023, protocolado sob nº 536/2023, de autoria do Vereador Emersânio Pinheiro de Carvalho, solicitando informar se foram aplicados no últimos 12 meses multas ou autos de infração à empresa concessionária dos serviços de transporte coletivo no município, São Jorge Auto Bus, e ainda, as condições em que se encontram os veículos de transporte coletivo.

Informamos que há notificações de autuação de infrações de trânsito em face à empresa São Jorge Auto Ônibus LTDA, contudo, anexamos a planilha referente os últimos 12 meses, totalizando 27 registros.

Em se tratando das condições em que se encontram os veículos de transporte coletivo, salientamos que desde agosto/2022, é feito pelo Departamento Municipal de Trânsito, Fiscalização em porta de garagem - vistoria veicular, Fiscalização em viagem à bordo e Fiscalização em ponto de embarque e desembarque (PED), documentos estes disponibilizados no site da Prefeitura, no endereço eletrônico:

<https://www.pontenova.mg.gov.br/downloads/categoria/transporte-publico/90351>

É mister salientar que todas as vistorias efetuadas na **garagem** da empresa São Jorge Auto Ônibus LTDA, é meramente visual e não técnico, pois, não é responsabilidade do Departamento auferir condições de uso, ou seja, inspeção veicular. Ademais, salientamos que no momento das vistorias, o agente é acompanhado por um funcionário designado pela empresa, onde o mesmo já registra todas as irregularidades encontradas para serem sanadas.

Segue anexo a última vistoria realizada em 03 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 587/2023
Data: 22/05/2023 - Horário: 15:22
Administrativo

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306, Centro
Ponte Nova, Minas Gerais - CEP 35430001

Assinado por 1 pessoa(s) Wagner Mol Guimarães (***.603.006-**) 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6466-92ba-cf7d-7100-08a1-4391

Assinado por **Wagner Mol Guimarães** em 18/05/2023 às 18:05:58
Identificador Único: **SZAeXY8B9MpbLWv1wSiAtw**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://pontenova.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6466-92ba-cf7d-7100-08a1-4391>



FISCALIZAÇÃO EM PORTA DE GARAGEM - VISTORIA VEICULAR										DATA <u>03/05/2023</u>			
TRANSPORTE COLETIVO URBANO													
AGENTE <u>GIDDI / Barbosa</u>		MATEUS / S160											
Responsável da empresa <u>Jorgeanna Roberta Souza</u>													
Endereço <u>São Jorge Arroio Rio</u>													
Placa Veículo		<u>8501 GVE-6346</u>	<u>8901 GVE-6330</u>	<u>00301 GVE-6470</u>	<u>7201 GVE-6319</u>								
Linha		<u>33D</u>	<u>Saudade</u>	<u>17U</u>	<u>31D</u>								
Documentação		A	V	ok	A	V	ok	A	V	ok	A	V	ok
CRV				X			X			X			X
Elevador													
(OK)													
NÃO POSSUI		X		X		X							
NÃO funciona													
NÃO possui chave controle remoto													
Apresenta defeitos NÃO sabe operar													
Segurança		Lado			Lado			Lado			Lado		
		D	E	ok	D	E	ok	D	E	ok	D	E	ok
Parafuso Porteiro				X			X			X			X
Parafuso Travessa		N	N				X	N	OK				X
Pino banco				X			X			X			X
Parafuso				X			X			X			X
Bola trava porta				X			X			X			X
Retrovisores				X			X			X			X
Cuzel freio				X			X	N	OK				X
Cuzel dire		N	N		N	N		N	N				X
Luz apóide Para Briga				X	N	OK				X			X
Pneu Dianteiros				X			X			X			X
Pneu Traseiros				X			X			X	OK	N	
Retrator externo				X			X			X			X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Segurança	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Extintor	X			X			X			X		
Luz de Vigília		X		X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Para brisa		X	TRINCA	X			X			X		
Burina	X			X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Desarmamento de combustível	X			X			X			X		
Lay Out ext. (dianteira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº da linha	X					SALDALE	X			X		
Nome da linha	X			X			X			X		
Informações do parâmetro		X	LETACIRO	X			X			X		
Nº de venuto	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X				X	QUEBRADO		X	QUEBRADO	X		
Lata	X			X			X			X		
Lay Out ext. (traseira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X			X			X			X		
Lata	X			X			X			X		
Lay Out ext. (laterais)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque		X	QUEBRADO	X			X			X		
Lata	X			X			X				X	DANOS
Lay Out interno	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Luz de salão	X			X			X			X		
Catipano	X			X			X			X		
Acueta	X			X			X			X		
Unidade	X			X			X			X		
Jardim	X			X			X			X		
Quadro de Hídricos	X			X			X			X		
Tráfego	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR

FISCALIZAÇÃO EM PORTA DE GARAGEM - VISTORIA VEICULAR				DATA 25/05/2023								
TRANSPORTE COLETIVO URBANO												
AGENTE	G200 / LARA BOSA			44895 / 5160								
Representação da empresa	Engenharia Roberto Lopes											
Empresa	São Jorge Auto Bus											
Nº do veículo	0060 / GVE-6472			0070 / GVE-6476			270 / 00W-4009			030 / GVE-6469		
União	3GD			04U			03U			30U		
Documentação	A	V	ok	A	V	ok	A	V	ok	A	V	ok
CRV			X			X			X			X
Elevador												
OK												
NÃO POSSUI	X			X						X		
NÃO Funciona							Em Manutenção					
NÃO possui chave controle remoto												
Agente bordo NÃO sabe operar												
Segurança	Lado			Lado			Lado			Lado		
	D	E	ok	D	E	ok	D	E	ok	D	E	ok
Farol de Direção			X			X			X			X
Farol de Traseiro			X			X			X			X
Farol diurno			X			X			X			X
Farol alto			X			X			X			X
Sinalização			X	N	OK				X			X
Sinalização			X			X			X			X
Luz de Freio			X			X			X			X
Luz de neblina	OK	N		N	N				X	N	N	
Limpa-luz de Para-Brisa	N	OK		N	OK		OK	N		N	OK	
Freio de Estacionamento			X			X			X			X
Freio de Traseiro			X			X			X			X
Freio de Frente			X			X			X			X



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Segurança	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Exterior	X			X			X			X		
Luz de Vigília	X			X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Para brisa	X			X			X			X		
Buena	X			X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Derramamento de combustível	X			X			X			X		
Lay Out ext. (dianteira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº da lente	X			X			X			X		
Nome da lente	X			X			X			X		
Informações de parâmetros	X			X			X			X		
Nº de veículo	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque		X	QUEBRADO		X	QUEBRADO	X			X		
Lateral		X	DANOS	X			X			X		
Lay Out ext. (traseira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X				X	QUEBRADO	X			X		
Lateral	X			X			X			X		
Lay Out ext. (laterais)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X			X			X			X		
Lateral	X			X			X			X		
Lay Out interno	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Luz de saída	X			X			X			X		
Catipantia	X			X			X			X		
Assentos	X			X			X			X		
Levetas	X			X			X			X		
Janelas	X			X			X			X		
Quadro de horários	X			X			X			X		
Banheiro	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		



FISCALIZAÇÃO EM PORTA DE GARAGEM - VISTORIA VEICULAR				DATA <u>03/05/2023</u>					
TRANSPORTE COLETIVO URBANO									
AGENTE <u>Codaci / Bonifacio</u>			MATEMÁTICA <u>4875/5360</u>						
República: <u>São Paulo</u> Empresa: <u>São Jorge Auto Bus</u>									
Nº do Veículo:		<u>0380/HCU-AC53</u>		<u>8401 HAV-2578</u>		<u>050/GVE-6474</u>		<u>360/GVA-7944</u>	
Unidade:		<u>65R</u>		<u>Reserva</u>		<u>FOR</u>		<u>34D</u>	
Documentação		A V ok		A V ok		A V ok		A V ok	
CRV									
Elevador									
OK									
NÃO POSSUI									
NÃO Funciona		<u>"Em Manutenção"</u>							
NÃO possui chave controle remoto									
Argumento do NÃO sabe operar									
Segurança		Lado		Lado		Lado		Lado	
		D E ok		D E ok		D E ok		D E ok	
Farolete Direção									
Farolete Traseiro									
Painel Painel									
Farol alto									
Seta dianteira									
Seta traseira									
Luz deflexão									
Luz freio									
Luz seta									
Luz sinal de parada									
Pré-luz Diurnos									
Pré-luz Traseiros									
Pré-luz não iluminados									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Segurança	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Extintor	X			X			X			X		
Luz de Vigília	X			X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Para-brisa	X				X	TRINCA		X	TRINCA		X	TRINCA
Buzina	X			X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Declaramento de combustivel	X			X			X			X		
Lay Out ext. (dianteira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de linha	X					RESERVA	X			X		
Nome da linha	X					RESERVA	X			X		
Informações de parâmetros	X					RESERVA	X			X		
Nº de veículo	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X			X			X				X	TRINCA
Lateral	X			X				X	DANOS	X		
Lay Out ext. (traseira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X				X	QUEBRADO		X	QUEBRADO	X		
Lateral	X			X			X			X		
Lay Out ext. (laterais)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para-choque	X			X			X			X		
Lateral	X				X	DANOS	X			X		
Lay Out interno	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Luz de saída	X			X			X			X		
Campainha	X			X			X			X		
Assento	X			X			X			X		
Externo	X			X			X			X		
Janelas	X			X			X			X		
Quadro de horários	X					RESERVA	X			X		
Relatório	X					RESERVA	X			X		
Limpeza	X			X			X			X		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR

FISCALIZAÇÃO EM PORTA DE GARAGEM - VISTORIA VEICULAR												
TRANSPORTE COLETIVO URBANO				DATA 23/05/2023								
AGENTE	Gedei / Barbosa			MATRÍCULA	4075/5160							
Responsável da empresa	Jorgemir Roberto Lopes											
Empresa	São João Auto Bus											
Nº do Veículo	340 / GVG-4534			370 / GVG-8563			230 / 00W-4031			040 / GVE-6468		
Cor	38 D			38 D			37 D					
Documentação	A	V	ok	A	V	ok	A	V	ok	A	V	ok
CRV			X			X			X			X
Elevador												
OK												
NÃO POSSUI				X						X		
NÃO Funciona	Em Manutenção						Em Manutenção					
NÃO possui chaves, alarme e remote												
Agente soudo NÃO sabe operar												
Segurança	Lado			Lado			Lado			Lado		
	D	E	ok	D	E	ok	D	E	ok	D	E	ok
Farol de Dianteiro			X			X			X			X
Farol de Traseiro			X	N	OK		OK	N				X
Farol baixo			X			X			X			X
Farol alto			X			X			X			X
Seta dianteira			X			X			X			X
Seta traseira			X	N	OK				X			X
Barra de freio			X	N	OK			N				X
Luz de freio			X	N	N		N	N		N	N	
Compressor de Morte-Esica	N	OK				X			X			X
Pinos Dianteiros			X			X			X			X
Pinos Traseiros			X			X			X			X
Reflexor externo			X			X			X			X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Segurança	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Extintor	X			X			X			X		
Luz de Vigília		X		X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Para brisa	X			X			X				X	TRINCA
Buraco	X			X			X			X		
Triângulo de segurança	X			X			X			X		
Desarranque de combustível	X			X			X			X		
Lay Out ext. (dianteira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº da linha	X			X			X			X		
Nome da linha	X			X			X			X		
Informações de matrícula	X			X			X			X		
Nº de veículo	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X			X			X				X	QUEBRA
Lateral	X			X			X			X		
Lay Out ext. (traseira)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X			X			X			X		
Lateral	X			X			X			X		
Lay Out ext. (laterais)	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Nº de Ordem	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		
Para choque	X			X			X			X		
Lateral		X	VOLTO	X			X			X		
Lay Out interno	ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok		ok	ã ok	
Luz de saída	X			X			X			X		
Campainha		X	SINALIZADO	X			X			X		
Assentos	X			X			X			X		
Extintor	X			X			X			X		
Janelas	X			X			X			X		
Quadro de Notação	X			X			X			X		
Exaustor	X			X			X			X		
Limpeza	X			X			X			X		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR

FISCALIZAÇÃO EM PORTA DE GARAGEM - VISTORIA VEICULAR												
DATA: 03 05 2023												
60001/Bambasa 4076/5160												
Georgiana Roberto Lopes												
São Jorge Auto Emp												
2801 00W-4014												
39D												
Documentação	A	V	OK	A	V	OK	A	V	OK	A	V	OK
			X									
Elevador												
"Em Manutenção"												
Segurança	Lado			Lado			Lado			Lado		
	D	E	OK	D	E	OK	D	E	OK	D	E	OK
			X									
	N	N										
			X									
			X									
			X									
			X									
	N	N										
	N	OK										
			X									
			X									
			X									

CRITÉRIOS: DATA DE INFRAÇÃO >= 01/04/2022DATA DE INFRAÇÃO <= 30/04/2023 PROPRIETÁRIO=SAO JORGE													
Número	Status	Placa	Lote	Serie	Nro AIT	Data Infração	CNPJ/CPF	Nome do Proprietário/Adquirente	Renavam	UF	DIAS LIMITE	DATA LIMITE	OBS DT.LIMIT
'11450192005139639	NIP Impressa	OOW4122	384	AG	5139639	'07/06/2022 10:56:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 489706657	MG	-165	04/12/2022	
'11519222005138876	NIP Impressa	GVE6319	391	AG	5138876	'03/06/2022 10:22:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 898051070	MG	-169	30/11/2022	
'11562998002420330	NIP Impressão autorizada pelo DETRAN	GVQ7943	418	AM	2420330	'23/06/2022 17:48:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 965809145	MG	-149	20/12/2022	
'11511849002420331	NAI Impressa	HLO5826	418	AM	2420331	'30/06/2022 11:59:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 450389065	MG	-142	27/12/2022	
'11533930002420334	NIP Impressa	HLO5826	424	AM	2420334	'05/07/2022 11:00:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 450389065	MG	-137	01/01/2023	
'11585487005143930	NIP Impressa	GLN1594	438	AG	5143930	'12/07/2022 10:44:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 261954440	MG	-130	08/01/2023	
'11679856005142502	NAI Impressa	GVQ8163	458	AG	5142502	'17/08/2022 13:53:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 970874936	MG	-94	13/02/2023	
'11656595005142515	NIP Impressa	GVQ7944	458	AG	5142515	'19/08/2022 09:29:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 965811271	MG	-92	15/02/2023	
'11703809001675578	NIP Impressa	GVE6474	469	AG	1675578	'20/09/2022 10:27:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 974619523	MG	-60	19/03/2023	
	AIT Cancelada	HLO7674	475	AM	3291630	'25/09/2022 09:28:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 450389260	MG	-55	24/03/2023	
'11754085001675112	NIP Impressa	GLN1594	483	AG	1675112	'08/10/2022 11:10:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 261954440	MG	-42	06/04/2023	
'11725519001675443	NIP Impressa	OOW4066	483	AG	1675443	'11/10/2022 09:57:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 489706290	MG	-39	09/04/2023	
'11848476005136972	NIP Impressa	LTN4538	493	AG	5136972	'27/10/2022 13:59:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 499639138	MG	-23	25/04/2023	
'11886419005135801	NAI Impressa	HLO5828	511	AG	5135801	'25/11/2022 08:45:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 430336446	MG	6	24/05/2023	
'11899231005135988	NAI Impressa	OOW4009	513	AG	5135988	'01/12/2022 09:58:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 489706762	MG	12	30/05/2023	
'11839030005136000	NAI Impressa	GVE6476	514	AG	5136000	'02/12/2022 10:27:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 974846660	MG	13	31/05/2023	
'11898242005136108	NAI Impressa	ARA3014	519	AG	5136108	'08/12/2022 15:06:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS	T 128254092	MG	19	06/06/2023	
	AIT Cancelada	OQC6468	520	AG	5136224	'13/12/2022 10:01:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 543642003	MG	24	11/06/2023	
'11948643005136350	NAI Impressa	HAV2578	524	AG	5136350	'14/12/2022 16:52:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 827124791	MG	25	12/06/2023	
'11977721005147057	NAI Impressa	HLO7672	548	AG	5147057	'26/01/2023 15:08:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 450389197	MG	68	25/07/2023	
'12054918006849343	NAI Impressa	GVQ8163	552	AG	6849343	'07/02/2023 09:25:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 970874936	MG	80	06/08/2023	
'12101346005147250	NAI Impressa	GVQ4534	569	AG	5147250	'07/03/2023 09:23:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 885752813	MG	108	03/09/2023	
'12116505006628854	NAI Impressa	GVE6474	576	AG	6628854	'13/03/2023 15:13:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 974619523	MG	114	09/09/2023	
	AIT Cancelada	OQC6468	578	AG	5147258	'13/03/2023 09:51:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 543642003	MG	114	09/09/2023	
'12137234006849248	NAI Impressa	OQC6468	581	AG	6849248	'24/03/2023 09:24:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 543642003	MG	125	20/09/2023	
'12191932005147950	NAI Impressa	LTN4538	591	AG	5147950	'14/04/2023 11:13:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	T 499639138	MG	146	11/10/2023	
'12181489006849943	NAI Impressa	OQC6468	592	AG	6849943	'14/04/2023 09:10:00	'23805088000114	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA	P 543642003	MG	146	11/10/2023	
Total de Registros: 27													