


**Ofício 1.609/2025****De:** Cleonice F. - SEGOV - DGOV**Para:** CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG**Data:** 18/11/2025 às 14:18:55**Setores envolvidos:**

SEGOV - DGOV, GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)**PROTOCOLO GERAL 1342/2025****Data: 18/11/2025 - Horário: 17:37****Administrativo****Ofício 0495/2025/SAPL/DG/REQ.179/PROT.1257**

Ponte Nova, 13 de novembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor

Wellington Sabino de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 0495/2025/SAPL/DG, requerimento nº 0179/2025 - protocolado nº 1257/2025, de autoria do Vereador José Gonçalves Osório Filho, o qual solicita informações acerca da estrutura da praça localizada no final da Rua Zirezarte José de Oliveira, no bairro Esplanada., informamos que será enviada uma equipe técnica para averiguar a situação e fazer a manutenção, se for preciso, do sistema de drenagem do local, a fim de evitar que enxurradas venham a atingir a praça mencionada.

Caso seja constatada a necessidade de reforma ou de uma intervenção mais ampla, será realizada uma reunião conjunta entre a SEDEURB, SEMAM e a Defesa Civil, com o objetivo de estudar e planejar as ações necessárias para o futuro.

No final de setembro, foi realizada uma vistoria no local pela equipe da SEMAM e Defesa Civil, segue o relatório em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal

Anexos:

Relatorio_de_Visita_Tecnica_Rua_Zirezarte_1__Oficio_0495.pdf



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Local: Rua Zirezarte José de Oliveira

A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, composta na ocasião pelo Assessor de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e pelo Chefe de Departamento Operacional, Carlos Alexandre A. Gomes e Rodrigo Sávio de Sousa respectivamente, juntamente com o Chefe de Departamento de Defesa Civil, Felipe Camini da Silva, realizaram na manhã de 24 de setembro de 2025, visita técnica em uma praça pública na rua Zirezarte José de Oliveira, do bairro Esplanada.

Foi observado nas dependências da praça uma rachadura no piso de concreto (fig-1 e 02), que abrange toda sua extensão, próximo ao guarda-corpo e no sentido oposto aos equipamentos de academia ao ar livre. Esta rachadura provavelmente vem contribuindo com infiltração de água no solo que serve de base para o piso da praça, e consequentemente provocando uma movimentação através de adensamento do solo ou solapamento.



Figura 1



SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE

CUIDANDO DA CIDADE, CUIDANDO DE VOCÊ

AV. CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO
PONTE NOVA-MG | CEP 35.430-001
PONTENOVA.MG.GOV.BR | 31 3819-5454



Figura 2

Foi observado também que no muro de contenção existente, confeccionado utilizando a técnica de pneus preenchidos com terra e sobrepostos, houve um abatimento nos pneus (fig-3 e 4), sinalizando que ao confecciona-lo, não houve a adequada compactação do solo, ocasionando a movimentação do piso de concreto, que por não possuir malha de aço em sua composição veio a gerar a patologia.



Figura 3



Figura 4

Devido a patologia ser decorrente de questão estrutural da praça, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente encaminha ao setor de obras da administração municipal, para que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de sanar o risco de que a estrutura venha a colapsar e gerar riscos aos moradores e frequentadores da praça.

Até a presente data, no momento da vistoria não foi constatado nenhum risco iminente na estrutura. Mas ressalto que deve ser feito um monitoramento para acompanhar a evolução da rachadura durante o tempo.

Vale ressaltar que a referida praça foi construída por morador da localidade, sem acompanhamento técnico da prefeitura, e que no momento da visita técnica estava presente no local e informou que a rachadura apareceu há mais de 1 ano.

Ponte Nova, 24 de setembro de 2025

Carlos Alexandre Anacleto Gomes
Assessor de Serviços Urbanos e Meio Ambiente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E28-EC31-5DDF-ABB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 18/11/2025 14:28:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8E28-EC31-5DDF-ABB0>