



Ofício 847/2026

De: Cleonice F. - SEGOV - DGOV
Para: PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL
Data: 14/05/2026 às 13:55:03

Setores envolvidos:

GAP, SEGOV - DGOV

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 539/2026
Data: 14/05/2026 - Horário: 16:09
Administrativo

Ofício 0176/2026/SAPL/DG/REQ.0082/PROT.420

Anexos:

Resposta_Oficio_n_0176_2026_SAPL_DG_DMAES.pdf

De: Setor de Engenharia do DMAES

Ofício: nº 0176/2026/SAPL/DG

Assunto: Rede de abastecimento sob residência

Em atendimento ao Ofício nº 0176/2026/SAPL/DG, protocolado pelo Vereador José Gonçalves Osório Filho, o Setor de Engenharia do DMAES, juntamente com o Sr. Dimarto, realizou vistoria no endereço indicado em 07/05/2026, com o objetivo de verificar a situação da rede de abastecimento de água supostamente existente sob a residência localizada na Avenida Milton Pires de Paula, nº 164, Bairro Fortaleza.

Inicialmente, durante a procura pelo imóvel, não foi localizada a residência de nº 164, conforme informado no ofício e identificado na imagem abaixo.



Figura 1: Imóveis nº 144, 160 e 170 na Avenida Milton Pires de Paula.

Buscando atender adequadamente à demanda apresentada, o Sr. Dimarto realizou contato telefônico com o Vereador José Osório, comunicando a dificuldade na identificação do imóvel e solicitando esclarecimentos adicionais acerca da localização correta da residência. Na oportunidade, foi informado pelo Vereador que o imóvel correto corresponderia ao nº 614, localizado à direita após a praça, conforme imagem abaixo.



Figura 2: Imóvel nº 614 e câmera onde foi possível estabelecer contato.

A equipe então deslocou-se até o referido endereço e tentou contato presencial com os moradores, porém não havia ninguém no local no momento da vistoria. Após alguns minutos, foi possível estabelecer comunicação com a moradora por meio do sistema de câmera instalado na fachada do imóvel. Na ocasião, a mesma informou que a tubulação passa pela escada de acesso ao portão preto, conforme registrado na imagem abaixo.



Figura 3: Croqui da passagem do tubo.

Em vistoria preliminar, verificou-se que a tubulação existente na escada aparenta derivar do hidrômetro da própria residência, destinando-se ao abastecimento de uma torneira de jardim localizada na lateral do imóvel, caracterizando, em princípio, instalação de uso particular.

Entretanto, visando melhor compreensão da situação, será necessária a realização de nova vistoria em momento oportuno, preferencialmente com a presença dos moradores, a fim de permitir avaliação técnica mais detalhada da instalação existente.

O Sr. Dimarto já comunicou ao Vereador José Osório acerca da necessidade de nova vistoria, sendo que quaisquer atualizações referentes ao caso serão devidamente informadas.

O DMAES permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.



Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento
Autarquia criada pela Lei Municipal nº 699 de 30/12/1966
CNPJ: 23.802.507/0001-64 - Inscrição Municipal: 76.013663

Ponte Nova/MG, 08 de maio de 2026.

Matheus Andrade de Rezende Amora
Engenheiro Civil
CREA/MG – 238.969/D
DMAES

Avenida Ernesto Trivellato, nº 158, bairro Triângulo
Ponte Nova / Minas Gerais - CEP: 35430- 141
(31) 3819-5350
<https://www.dmaespontenova.mg.gov.br/>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6601-6D50-E08A-226F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF █████.XXX.XXX-██) em 14/05/2026 14:00:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/6601-6D50-E08A-226F>